


Схема подключения периферии контроллера PEC в модификации PAYPASS



Внимание! 4-й контакт каждого разъема CWF-4 (нижний ряд) имеет напряжение 12В, необходимо **ИСКЛЮЧИТЬ** (кроме RS485) его распиайку и возможный контакт с другими контактами

Внимание! Проверьте коммутацию! Неверная коммутация устройств может вывести контроллер из строя!