


# Коммутация вакуумного вендингового контроллера VVM



## Оси:

X - первая ось (крупная каретка)

Y - вторая ось (мелкая каретка)

Z - вертикальная ось привода шланга/присоски

T - ось привода крышки холодильника

